

## 長南町内通学路の要対策箇所一覧

平成28年3月1日現在

### 【東小学校区】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
1	(一)南総一宮線	長南町給田198地先	道路幅員が狭く危険	対策済	外側線引き直し	千葉県
				対策済	減速マーク設置	千葉県
				対策済	通学路変更	長南町
2	(主)茂原大多喜線	長南町給田179地先	道路幅員が狭く歩道がなく危険	事業中	交差点改良に合わせ歩道設置	千葉県
3	(一)南総一宮線	長南町地引1130地先	道路幅員が狭く横断するのに危険	対策済	「歩行者注意」の路面表示2箇所設置	千葉県
				対策済	横断歩道両脇に「たまり場所」を確保	長南町
				対策済	押しボタン信号設置	茂原署
4	(一)南総一宮線 (町)芝原幹線	長南町芝原908地先	横断歩道がなく横断しづらい	事業中	歩道がない側に「たまり場所」を確保	千葉県
				事業中	横断歩道設置	茂原署

NO.1 東小学校区 長南町給田地先



NO.2 東小学校区 長南町給田地先



NO.3 東小学校区 長南町地引地先



NO.4 東小学校区 長南町芝原地先



## 長南町内通学路の要対策箇所一覧

平成28年3月1日現在

### 【西小学校区】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
5	(一)長柄大多喜線	長南町市野々2591地先～2642地先	道路幅員が狭く歩道がなく危険	事業中	歩道設置	千葉県
6	(一)南総一宮線	長南町茗荷沢418地先～水沼1397地先	道路幅員が狭く危険	対策済	減速マーク設置	千葉県
				対策済	横断歩道・一時停止線引き直し	茂原署
				事業中	歩道設置	千葉県
7	(一)長柄大多喜線	長南町佐坪1345地先	カーブで通行車両が見づらく危険 減速帯の設置	対策済	外側線・路面表示引き直し	千葉県
				対策済	カーブミラー設置	長南町
				対策済	横断歩道引き直し	茂原署
				対策済	減速帯設置	千葉県
8	(一)長柄大多喜線 (町)佐坪山内線	長南町佐坪1400地先	山内方面から来る車両が見えず非常に危険	対策済	通学指導	小学校
9	(町)堀之内佐坪線	長南町佐坪地先～水沼地先	道路幅員が狭く危険	対策済	通学指導	小学校

NO.5 西小学校区 長南町市野々地先



NO.6 西小学校区 長南町茗荷沢～水沼




NO.7 西小学校区 長南町茗荷沢～水沼



NO.8 西小学校区 長南町佐坪地先



NO.9 西小学校区 長南町佐坪地先



## 長南町内通学路の要対策箇所一覧

平成28年3月1日現在

### 【長南小学校区】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
10	(一)長柄大多喜線	長南町長南1291地先	大型車の通行量が多く歩行や横断が危険	対策済	外側線引き直し	千葉県
				対策済	横断歩道引き直し	茂原署
11	(国)409号線	長南町長南898~2707地先	見通しが悪く横断しづらい 側溝蓋に隙間があり危険 横断歩道・路面表示が薄くなっていたり消えかかっていて危険	対策済	外側線・路面表示引き直し	千葉県
				検討中	押しボタン信号設置	茂原署
				対策済	側溝蓋補修	千葉県
				対策済	外側線・路面表示引き直し	千葉県
				対策済	横断歩道・一時停止線引き直し	茂原署
12	(町)藏持水沼線	長南町藏持399~1063地先	大型車の通行量が多く歩行や横断が危険	対策済	草刈りの実施	長南町
13	(町)利根里線	長南町坂本3735~報恩寺559	道路幅員が狭く歩道がない箇所があり危険	事業中	歩道設置	長南町
14	(町)長南49線	長南町長南地先	注意を促す標識等がなく危険	対策済	注意看板設置	長南町
15	(一)長柄大多喜線	長南町長南地先	屋根瓦等の落下の危険	随時	所有者に連絡	長南町
16	(町)長南26号線	長南町長南地先	道路幅員が狭く危険	検討中	道路整備	長南町

NO.10 長南小学校区 長南町長南地先



NO.11 長南小学校区 長南町長南地先



NO.12 長南小学校区 長南町長南地先



NO.13 長南小学校区 長南町坂本地先



NO.14 長南小学校区 長南町長南地先



NO.15 長南小学校区 長南町長南地先

個人宅のため不掲載

## 長南町内通学路の要対策箇所一覧

平成28年3月1日現在

NO.16 長南小学校区 長南町長南地先



## 長南町内通学路の要対策箇所一覧

平成28年3月1日現在

### 【豊栄小学校区】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	分類	対策内容	事業主体
17	(主)市原茂原線 (町)米満岩川線	長南町岩川1162地先	直線道路であることから車両がスピードを出していて横断歩道のある場所で停止しないため横断しづらい	対策済	「横断者注意」の路面表示2箇所設置	千葉県
				検討中	路面標示または交差点改良	千葉県・長南町
				対策済	センターライン引き直し	長南町
				対策済	一時停止線引き直し	茂原署
18	(一)長柄大多喜線	長南町岩川35地先～千田412地先	スピードを出す車両が多く横断しづらい 千田交差点～千田青年館に歩道がなく危険	対策済 対策済	横断歩道前後にドット線設置 横断歩道引き直し	千葉県 茂原署
19	(町)米満今泉線	長南町米満101地先	強風による倒木の危険	対策済	枝打ち・伐採	長南町
20	(町)千田1号線	長南町千田地先～又富地先	道路幅員が狭く危険	対策済	枝打ち・伐採	長南町
21	(町)小金千手堂線	長南町坂本地先～千手堂地先	街灯が無く危険	対策済	防犯灯設置	長南町

NO.17 豊栄小学校区 長南町岩川地先




NO.18 豊栄小学校区 長南町岩川～千田



NO.19 豊栄小学校区 長南町米満地先



NO.20 豊栄小学校区 長南町千田～又富



NO.21 豊栄小学校区 長南町坂本～千手堂



※路線名の(国)は国道、(主)は主要地方道、(一)は一般県道、(町)は町道の略

【対策検討メンバー】茂原警察署、長生土木事務所、長南町総務課・建設環境課・学校教育課、小学校、小学校PTA