

長南町通学路の合同点検後の安全対策一覧

令和3年9月1日現在

No. 1

番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期
1	長柄・大多喜線長南宿地区(街中)	街中で、車道と路肩の線はあるが、路面の高さが同一のため歩行時に危険を感じる。また、一部歩道が狭くなっている。	車道と路肩の区別をつける(路肩にグリーンベルトの施行)	令和4年3月末
2	セブンイレブン長南店～西谷方面付近の交差点	交差点の見通しが悪い。出口付近の歩道が狭くなっている。	歩道のわきの樹木の伐採依頼。	伐採実施済み
3	県道長柄・大多喜線 千田から岩川(又富バス停付近)	横断歩道があるのに、スピードの減速をしないで通る車が多い。	速度落せ+減速ドットの路面標示	令和4年3月末
4	県道長柄・大多喜線 棚毛バス停付近(寺岡商店前)	停車中のバスの脇を追い越しする車が多い。	横断者注意+減速ドットの路面表示	令和4年3月末
5	本台入口前横断歩道	信号なく、登下校時の交通量が多い。スピードを出している車が多い。	横断時の注意呼びかけ。	済み
6	豊栄郵便局前付近(国道409号)の歩道	国道409号線沿いの歩道が狭く歩行時に危険を感じる。	路肩の幅員は拡幅は難。歩行者への注意喚起。	済み
7	蔵持青年館バス停	交差点付近からカーブぎりぎりに通っていく車があり、危険を感じる。	バス停留所わきに、一部にガードレール設置。	令和4年3月末
8	報恩寺・子の神団地(県道南総・一宮線)	歩道はあるが、脇を通る車がスピードを出しているので危険を感じる。	縁石設置済み。安全走行の呼びかけ。	済み

長南町通学路の合同点検後の安全対策一覧

令和3年9月1日現在

No.2

番号	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期
9	小沢団地前横断歩道	横断歩道に信号の設置希望。明治橋の歩道がない。	反対側に歩道橋あり。また、現在設置の信号機との距離が近いため、新しく設置はできない。 歩行者に横断時の注意喚起。	済み
10	小沢団地付近三叉路	横断報道の見通しが悪く、横断者の確認ができない。	横断歩道の前に、「横断者あり」の警告表示（町） 横断歩道の歩行者を確認できるように、歩道付近の植え込みの伐採。案内看板の撤去依頼。（県）	令和4年3月末
11	中原消防機庫～工業団地（中原消防機庫バス停付近）	工業団地への抜け道となっていて、スピードを出す車が多い。	周辺事業者への安全走行の働きかけ。	済み
12	給田交差点から農協倉庫前まで	芝原交差点から倉庫までの路肩が急に狭くなっている。	交差点、片側歩道整備済み。また、倉庫脇の路肩の幅も確保できている。	済み
13	県道南総一宮線 紙田と地引の境（大手橋）	埴生橋に歩道がなく、前後の歩道が途切れている。	減速ドットの路面標示。 紙田の交差点周辺の整備事業が継続中。引き続き計画が継続できるか今後の検討。	路面：令和4年3月末 整備：未定
14	東部農業センター前交差点（県道南総一宮線）	交差点付近にバス停があり、交差点ぎりぎりに通過する車がみられ、危険を感じる。	バス停留所脇に車止め設置	令和4年3月末
15	県道南総一宮線沿いの歩道（県道南総一宮線）	一部歩道が途切れている。歩道の隆起もあり。	歩道隆起箇所の補修 歩道接続に向け、対応検討。	補修：令和4年3月末 整備：未定
16	小湊バス長南営業所向かい側の道路のT字路	狭い道からの出口付近の見通しが悪く、広い車道への確認のため歩道側に出るため、学校側から下校する児童・生徒との接触の危険性が高い。	出口付近の樹木の伐採。 小・中学校への安全確認の徹底を依頼。	伐採実施済み