

【資料2-2】用水路現況と整備後



用水管



ポンプ小屋




三途川



現地現況写真

凡例

- ポンプ小屋からの用水管
- 用水路(開渠U字溝)
- - - 用水管(埋設)
- 用水管(埋設・土管)
- 用排水路(開渠U字溝)
- 道路側溝(U字溝蓋付)



現況調査
日時: 2025年1月28日10:30-12:00
立会者: 長南町、ランドブレイン

用水路現況

整備工事凡例

- 雨水排水側溝
- 新規に整備をする工事


凡例

- ポンプ小屋からの用水管
- 用水路(開渠U字溝)
- 用水管(埋設)
- 用水管(埋設・土管)
- 道路側溝(U字溝蓋付)




整備後の用水路(案)-①

整備工事凡例



凡例



整備後の用水路(案)-②